

Анализ аварийного отключения

фидера П 53 на подстанции PDC-5
"Electromasina" компании GasNaturalFenosa
08.01.2016

Анализ выполнил:

Ведущий инженер отдела технической поддержки ООО НПП «МТ»

Ахметов П.Р

Проверил:

Начальник отдела технической поддержки ООО НПП «МТ»

Шаванов Е.Ю.

Для анализа использовались данные со следующего терминала:

Тип блока				№ терминала			
33П-К					00264		
Заводской	і номер	блока ЗЗП-К №2	64				
Протокол Дата и вр	защиты. Эемя: 8	3/01/2016 21:55	:27				
Ал	огическі пгоритм	оитмов. ий алгоритм "По максимуму" иный алгоритм Итог	П	392 53 392 53			
Значения параметров блока. Время с момента появления Uo: Время с момента пуска: Уставка "Время срабатывания": Количество включенных присоединений: Коэффициент ЦАП: Уставка - уровень регулирования Кцап Коэффициент ЦАП Uo1: Коэффициент ЦАП Uo2: Частота U1: Частота U2:							C C C
Значения	СИГНАЛО П 392: П 391: П 41: П 43: П 45: П 47: П 49: U01: П 51: П 53: ВВОД1: П 0: П 0: П 0: П 0:	75.01 0.00 15.66 3.29 125.81 138.1 0.00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		маска срабат 	ывания.	
	токов, 33П №1	полученных по C 0.00					_

Рисунок 1 – Фрагмент окна программы Блокнот при просмотре протокола защиты с терминала 33П-К зав. №264 от 08.01.2016

Исходя из протокола аварийного события (см. рисунок 1), произошло отключение присоединения П 53, ток нулевой последовательности, которого заведен на 10 канал блока ЗЗП-К. Терминал отработал штатно, согласно выставленным уставкам (см. рисунок 2).




Рисунок 2 – Фрагмент окна программы KIWI при просмотре файла конфигурации с терминала 33П-K-01 зав. №264

Как видно из осциллограммы (см. рисунок 3), в сети произошло однофазное дуговое перемежающееся замыкание на землю (перемежающееся, потому что повторные зажигания дуги происходят через небольшие интервалы времени (не превышающие 0,1 с.), замыкание на землю сопровождается накоплением зарядов на фазах и дополнительным смещением нейтрали). Минимальное время бестоковой паузы между повторными пробоями изоляции не превышает 40 мс. Всего в процессе замыкания на землю участвовало 8 присоединений.




Рисунок 3 – Фрагмент окна программы KIWI-Viewer при просмотре осциллограммы О33 от 08.01.16 с терминала 33П-К зав. №264

Суммарное время от начала аварийного режима до отключенного состояния силового выключателя составило **294 мс**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Блок 33П-К верно определил поврежденное присоединение на основе базового алгоритма по максимальному уровню тока О33. Устройство 33П-К отработала верно, за счет наличия в ней специальных алгоритмов, которые обеспечивают задержку по времени пуска и возврата защиты, именно на основе этих параметров достигается устойчивая работа блока в условиях нестабильности входных сигналов при прерывистых дуговых замыканиях.